

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHOQUI ALTO
ESTABLECIMIENTO:	09-01-0186-43	FECHA:	16/04/2024



Retiro de piso en mal estado



Cambio de tuberías dañadas



Intervención en paredes con severas rajaduras



Retiro de sanitario en mal estado



Intervención de ventanas en mal estado



Retiro de pileta de lavado de manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hector Davila*

Organización de Padres de Familia  
E.O.R.M  
Choquí Alto, Quetzaltenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

*Bruno L...*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público