

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHOQUI ALTO
ESTABLECIMIENTO:	09-01-0186-43	FECHA:	20/05/2024



Piso en servicios sanitarios



Tuberia general




Paredes



Taza de sanitario



Ventanas de aluminio



Pileta de lavado de manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Organización de Padres de Familia
E.O.R.M
Choqui Alto, Quetzaltenango

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público