



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMVERA MILDRED CASTILLO GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DOS ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0187-43	FECHA:	27/06/2024



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex



Sustitución de inodoro elongado (para niños pequeños)



Sustitucion de llave en migitorio



Mantenimiento de porton de metal



Mantenimiento de piso



Mantenimiento de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Directores



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMVERA MILDRED CASTILLO GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DOS ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0187-43	FECHA:	27/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la O.E.M.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

