



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMVERA MILDRED CASTILLO GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DOS ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0187-43	FECHA:	27/06/2024



Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico 6 años



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la Junta



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMVERA MILDRED CASTILLO GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DOS ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0187-43	FECHA:	27/06/2024




Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico 6 años




Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico 6 años



Suministro y aplicación de impermeabilizante acrílico 6 años



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva  
 SECTOR DOS(2)  
 ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA  
 QUETZALTENANGO

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMVERA MILDRED CASTILLO GONZÁLEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DOS ALDEA SAN JOSE CHIQUILAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0187-43	FECHA:	27/06/2024



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior latex



Sustitución de inodoro elongado (para niños pequeños)



Sustitucion de llave en migitorio



Mantenimiento de porton de metal



Mantenimiento de piso



Mantenimiento de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo