



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 25-23 zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0192-45	FECHA:	2/09/2024



Previo: tubería de aguas pluviales superficiales, caída de agua en la cancha, agua reposada .



Previo: Lámina muy deteriorada por la antigüedad.



PREVIO: Pasillo sin iluminación y los focos que están inservibles.



Previo: Puerta con la parte inferior abierta y oxidada.



Previo: porteria con estructura dañada, despegada de sus partes.



Previo: Fachada del instituto sin identificación, falta el escudo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

