



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 25-23 zona 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0192-45	FECHA:	2/09/2024



Durante :Introducción de tubería, para evitar que las las aguas pluviales no caigan en la cancha.




Durante: colocación de estructura metálica y láminas en aulas



Durante: colocanco instalación eléctrica en pasillo



Durante: sustitución de puerta nueva por puerta antigua y deteriorada en la parte inferior



Durante: Reparación de porterías




Durante: Fachada en Proceso de pintura de escudo del instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

