


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB JACOBO ARBENZ GUZMAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AV 15-03 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0197-46	FECHA:	15/02/2024



Reparación de muros con repello , Reparación de deposito de agua (2500lt)



Reparación de muros con repello , Reparación de deposito de agua (2500lt)




Pañuelos e impermeabilización de terraza



Reparación de muros con repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa María Gómez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

