



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNARIA SAN JOSÉ LA VIÑA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE D11B-91 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-00202-45	FECHA:	21/06/2024



Foto1: REPARANDO PAREDES PARA REMOZAMIENTO DE COCINA



Foto 2: PREPARANDO LA LAPLATAFORMA DONDE ESTARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA



Foto 3: COLOCANDO LOS PINES PARA LAS JOIST PARA LA BASE DE LA COCINA



Foto 4: COLOCANDO ESTRUCTURA DE JOIST EL SOPORTE Y SEGURIDAD DE LA COCINA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

