



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Llanos de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0205-45	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: Corte y soldadura de perfiles para la estructura metálica. Excavación y fundición de bases.



Foto 2: Pintura de los perfiles y estructura. Ensamblado de los primeros perfiles que servirán de columnas.



Foto 3: Colocación de estructura metálica que servirá de soporte del techado.



Foto 4: Armado de la estructura metálica aérea y colocación de lámina.



Foto 5: Colocación de techo de la cancha



Foto 6: Reubicación de las astas para los momentos cívicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

