

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVI
O X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "REPÚBLICA DE HOLANDA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6TA. AVENIDA 9-14 ZONA 9 LA CUCHILLA
ESTABLECIMIENTO:	09-01-0207-43	FECHA:	15/02/2024



Suministro e instalación de depósitos de agua




Suministro e instalacion de ventiladores de techo



Suministro e instalacion de estructura metálica portante de techo



Suministro e instalacion de ventiladores de techo



Suministro e instalación de canal con bajada de agua, y suministro e instalación de techo a dos aguas en puerta de ingreso de escuela



Suministro e instalacion de estructura metálica portante de techo y lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

