REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR DEPARTAMENTO: QUETZALTENANGO MUNICIPIO: QUETZALTENANGO NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL **INEB** 5TA. CALLE 12-60-ZONA 3. ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 09-01-0367-45 FECHA: 6/5/2024 ESTABLECIMIENTO:



Mantenimiento del sistema electrico general



Mantenimiento del sistema electrico general



Suministro e instalacion de lavaplatos para laboratorio de emprendimiento para la productividad



Sustitucion de modulo de gradas de metal con pasamanos



Sustitucion de puertas



Mantenimiento de servicios sanitarios (inodoros y mingitorio)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Pul