



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LLANOS DEL PINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0763-43	FECHA:	02/07/2024



FOTO 1: SUMINISTRO O INTALACION DE RAMPA 1



FOTO 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PRIÓN NO.2



FOTO 3: SUMINISTRO Y FABRICACION DE RAMPA NO.2 E INSTALACION DE PUERTA




FOTO 4: ABSORCIÓN DE LODO EN FOSA SEPTICA NO.1




FOTO 5: ABSORCIÓN DE LODOS EN FOSA SÉPTICA NO, 2



FOTO6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y MESA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

