



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LLANOS DEL PINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0763-43	FECHA:	02/07/2024




FOTO 1: VISTA DE RAMPA NO. 1




FOTO 2: VISTA DEL PORTÓN YA FINALIZADO 100%




FOTO 3: INTERIOR DE LA PUERTA Y RAMPA YA FINALIZADO 100%



FOTO 4 VISTA DE LA FOSA SEPTICA LIMPIA NO.1 FINALIZADA 100%




FOTO 5: VISTA DE LIMPIEZA DE LA FOSA SÉPTICA NO. 2 YA FINALIZADO 100%




FOTO 6: MESA DE CONCRETO CON AZULEJOS FINALIZADO 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y Sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

