



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 14-51 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0899-46	FECHA:	3/10/2024



Sustitución de cielo falso de tablayeso  
Sustitución de lámparas led empotrables para tablayeso de 60x60 cm





Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26  
Sustitución de capote metálico



Aplicación de pintura látex

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público