



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHITAY CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-1107-43	FECHA:	22/04/2024



sustitución de techo



mantenimiento de bodega



aplicación de pintura



mantenimiento de herrería (puertas, estructuras metalicas, balcones, mantenimiento de bodega)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

**OPF**  
CHITAY CENTRO, QUETZALTENANGO  
NIVEL 43

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público QUETZALTENANGO