



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN CHITAY CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHITAY CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-1107-43	FECHA:	26/04/2024





Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL



Foto 3: SUMINISTROS Y PINTURA DEL INTERIOR



Foto 4: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE



Foto 5: COLOCACIÓN DE PISO EN AULAS



Foto 6: MANTENIMIENTO DE DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

OPF
CHITAY CENTRO, QUETZALTENANGO
NIVEL 43

Firma y sello del Presidente de la OPF 43

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

