



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN JUAN OSTUNCALCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN SECUNDINA ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Avenida 1-44 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0308-43	FECHA:	22/03/2024




Foto1: VISTA FACHADA INTERIOR LAMINA COLOCADA AL 100%



Foto 2: VISTA DE FACHADA DE PINTURA FINALIZADO



Foto 3: VISTA DE PISO PUESTO EN UNA DE LAS AULAS



Foto 4: VISTA DE PINTURA DE BARANDAS



Foto 5: FINALIZACIÓN DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS



Foto 6: PUERTA ENTREGADA NUEVA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
CHITAY CENTRO, QUETZALTENANGO  
NIVEL 43

Firma y Sello Director Centro Educativo



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.