



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM DR. ROBERTO MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4 CALLE 3-55 ZONA 5 COLONIA MOLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-2880-42	FECHA:	15/02/2024




Restauracion y reparacion de puertas ingreso a sanitarios de niños,  
Fabricacion de dos puertas



Restauracion y reparacion de puertas ingreso a sanitarios de niños,  
Fabricacion de dos puertas



Fabricacion de Techo con estructura de metal y lamina troquelada



Restauracion y reparacion de puertas ingreso a sanitarios de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENAGOI
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EOUMDR, ROBERTO MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MOLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-2880-42	FECHA:	14/5/2024



REMOCION DE AZULEJO Y SUMISITRO DE DE AZULEJO



AREA DE TECHO ESTRUCTURAL




MANTENIMIENTO DE PUERTAS



REMOCION DE PISO ,SUMISTRO DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

