

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECARACÓJ, SECTOR 2 CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3223-45	FECHA:	07/10/2024



Foto1: Instalación de puerta y ventana



Foto 2: Instalación piso cerámico en cosina.



Foto 3: Instalación de barandas para gradas.



Foto 4: Aplicación de repero e impermeabilización exterior.



Foto 5: Demolición de columna de estructura de concreto.



Foto 6: Retiro de lámina antigua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y sello Director Centro Educativo Público

