

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XECARACÓJ, SECTOR 2 CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3223-45	FECHA FINALIZACIÓN:	07/10/2024



Foto 1: Vista de instalación de puerta y ventana finalizada.



Foto 2: Vista e instalación, piso cerámico en cocina finalizada.



Foto 3: Vista de instalación de barandas finalizadas.



Foto 4: Vista final de aplicación de repeo e impermeabilización exterior.



Foto 5: Vista e instalada de columna de estructura de concreto.



Foto 6: Vista e instalada de lámina calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y sello Dirección Centro Educativo Público

