




**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR, PROFESOR: HUMBERTO MIRANDA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. CALLE 1-40 ZONA 7, JARDINES DE XELAJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3780-45	FECHA:	23/05/2024

 <p>Sustitución de estructura portante de techo por estructura metálica tipo tijera de hierro angular de 2"x2"x1/4" y varilla de hierro #6</p>	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPAF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---