

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CASA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0009-43	FECHA:	02/05/2024



Sustitución de estructura portante, Sustitucion de muro



Sustitución de estructura portante, Sustitucion de muro



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




instalación de cielo falso reticulado vinílico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

