



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | SALCAJÁ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL TIGRE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-02-0011-43 | FECHA: | 21 DE MAYO DE 2024 |



Foto 1: Vista del inicio de los trabajos limpieza en área de losa.



Foto 2: Limpieza



Foto 3: Material de desperdicio retirada del área de losa



Foto 4: Direccionamiento de pañuelos hacia bajada de aguas pluviales.





Foto 5: Colocación de sello en grietas usando aditivo de unión y sello de grietas en áreas requeridas.



Foto 6: Colocación de Inpermiabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE Consejo Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público