

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TIGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-02-0011-43	FECHA	03 DE JUNIO DE 2,024



Foto 1: Direccionamiento de pañuelos hacia bajada de aguas pluviales. De lo anterior se reitera el compromiso de terminar los trabajos en la fecha indicada.



Foto 2: Suministro y Aplicación de impermeabilizante en área de losa en mal estado.



Foto 3: Pañuelos direccionados para bajada de agua pluvial.



Foto 4: Aplicación de impermeabilizante





Foto 5: Se aplicó la capa de impermeabilizante según se secaba el área para garantizar la adherencia adecuada.



Foto 6: Inauguración del Proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ORE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---