

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Salcajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida 10A-60 zona 5 Colonia la Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0017-46	FECHA:	26/04/2024



Cubierta de lamina troquelada calibre 26, Canal y bajantes para agua pluvial, Aplicación de pintura en interiores y exteriores



Reparación de puerta metálica , Rehabilitación de sistema eléctrico




Impermeabilización area enterrada y zocalo, Banqueta perimetral (Incluye demolición), Ampliación de repello y cernido (Interior dirección), Instalación de piso cerámico, Aplicación de pintura (área de cernido), Reacondicionamiento de sistema eléctrico




Pavimento peatonal t = 6cm fc =210 kg/cm2, Muro de mampostaria reforzada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

