

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SALCAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida 10A-60 zona 5 Colonia la Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0017-46	FECHA:	31/05/2024



Foto1: VISTA POSTERIOR DE MODULO DE SOLDADURA, CON CUBIERTA, CANALES PLUVIALES, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO, TRABAJO AL 100%



Foto2: VISTA POSTERIOR DE MODULO DE SOLDADURA, CON CUBIERTA, CANALES PLUVIALES, PINTURA Y SISTEMA ELECTRICO, TRABAJO AL 100%



Foto 3: REPARACION DE PUERTA, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, DEL MODULO DE SOLDADURA, AL 100%



Foto 4: MURO DE MAMPOSTERIA + BLOCK DE VIDRIO EN MODULO DE GRADAS, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION SOBRE Y BAJO DE NIVEL DE PISO TERMINADO (DIRECCION) AL 100%





Foto 5 : REPELLO + CERNIDO, PISO CERAMICO, PINTURA Y REACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO (DIRECCION) AL 100%




Foto 6: FUNDICION DE PAVIMENTO PEATONAL (COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION) AL 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

