



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	0	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CURRUCHIQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0167-43	FECHA:	12/04/2024



Sustitución de repello, Sustitución de ventanas



Sustitución de repello, Sustitución de ventanas



Sustitución de techo




Sustitución de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

