

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Marroquin I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Avenida 4-98 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0170-43	FECHA:	30-07-24



Mantenimiento de muro perimetral



Mantenimiento de muro perimetral




Mantenimiento de muro perimetral



Mantenimiento de muro perimetral







Mantenimiento de muro perimetral



Mantenimiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Marroquin I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Avenida 4-98 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0170-43	FECHA:	30-07-24



Sustitución de inodoros



Sustitución de azulejo



Sustitución de inodoros



Mantenimiento a estructura de puertas



Pintura lavable antimicrobial para sanitarios



Sustitución de lavamanos con grifería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

