



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Marroquin I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Avenida 4-98 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0170-43	FECHA:	26-08-24



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcajá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Marroquin I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Avenida 4-98 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0170-43	FECHA:	26-08-24



Sustitución de lavamanos con grifería




Sustitución de inodoros



Sustitución de inodoros



Mantenimiento a estructuras de puertas



Pintura lavable antimicrobiana para sanitarios



Sustitución de azulejo

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

