

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIE DEL CERRO EL MOJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0007-43	FECHA:	03/10/2024



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EN MUROS



SUSTITUCION DE MINGITORIO DE CERAMICA PORCELALIZADA CON LLAVE PUSH



MANTENIMIENTO DE BALCONES EXISTENTE



SUSTITUCION DE PUERTA METALICA CON CHAPA TIPO CAJUELA



REPARACION DE LAVAMANOS EXTERIORES



SUTITUCION DE VIDRIO DE 5mm, SUSTITUCION DE PLAFONERAS CON BOMBILLO LED DE ALTA POTENCIA 40W

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo

