



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO PIE DEL CERRO EL MOJON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIE DEL CERRO EL MOJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0007-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO



Foto 2: PINTADO DE MUROS EXTERIORES



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS



Foto 4: SUSTITUCION DE PLAFONERAS Y LAMPARAS



Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIO



Foto 6: SUSTITUCION DE MINGITORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Control de Calidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

