



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO PIE DEL CERRO EL MOJON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIE DEL CERRO EL MOJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0007-43	FECHA FINALIZACION:	06/12/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS




Foto 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS



Foto 3: SUSTITUCION DE MINGITORIO




Foto 4: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES



Foto 5: SUSTITUCION DE TUBOS FLUORESCENTES A LED



Foto 6: SUSTITUCION DE BANQUETA PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

