



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Pimut Centro, Cantón La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0009-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: Estado inicial del baño de los niños y docentes.



Foto 2: Estado inicial de los baños de los niños y docentes.



Foto 3: Estado inicial de lo que sera el almacen para los productos que son utilizados para la refacción escolar y utensilios de cocina.



Foto 4: Estado inicial del baño.



Foto 5: Estado inicial del patio, antes del entechado.



Foto 6: Estado inicial de la plancha metal y concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.