



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Pimut Centro, Cantón La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0009-43	FECHA:	24/06/2024




Foto1: plancha y concreto terminada al 100%.



Foto 2: Entechado del almacen y colocación de puerta terminada al 100%.



Foto 3: Remodelación de entechado del patio con lamina troquelada terminada al 100%.




Foto 4: Remodelación de los baños terminada al 100%.





Foto 5: Remodelación de los baños de los niños y docentes, e introducción de agua potable y colocación de la pila, terminada al 100%.



Foto 6: Colocación de un inodoro para uso de los niños y docentes terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OMF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Pimut