

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada INED.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 0-24 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0011-46	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía: Remozando cimientos y drenajes de la cocina.



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: Cimientos hechos, eliminación de puerta de cocina de la primaria, cerrar con blok y abriarla de frente a la cancha.



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: Puerta ya cerrada y abierta la otra en cocina de la primaria, se quitara ventana y se cerrara con blok.



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: Despejada el área donde se remozara la cocina.







Foto 5: Describir la actividad de la fotografía: Ya remozada la pared para cubrir la cocina.



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía: Habilitada el área para puerta de ingreso a nueva cocina y construido el muro que separará el área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--