

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango.	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada INED.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 0-24 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0011-46	FECHA FINALIZACION:	20/08/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía: Ya remozada la pared con su ventana; ya trasladada la puerta interna a externa de la cocina de la primaria, la pila corrida a la izquierda, y a la izquierda ya la puerta de entrada a la cocina terminada.



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: Vemos terminada la pared de la cocina y su puerta de entrada, vemos ya el piso colocado.



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: Remozamiento de pared terminada, la caja de filpones que estaba adentro se traslado hacia afuera con cubierta de madera, puertas de metal ya colocadas, pintado y piso terminado.



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: Vemos piso, techo, poyo e instalación de energía eléctrica.




Foto 5: Describir la actividad de la fotografía






Foto 6: Describir la actividad de la fotografía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPREPEQUE QUETZALTENANGO</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---