

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


|                            |                            |                               |  |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO               | Quetzaltenango             | MUNICIPIO                     | OLINTEPEQUE  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODEE SAN JUAN OLINTEPEQUE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | 1era calle 0-191 Colonia El Trigo Aldea Justo Rufino Barrios |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 09-03-0016-43              | FECHA:                        | 15/7/2024  |



Suministro e Instalacion equipo Cocineta ( Polleton, Pila, mesas de trabajo)



Suministro e instalacion de estructura metálica para techo cubierta de lámina Costanera 3x2 plg



Suministro e instalación Lamina troquelada MaxAlum C28(0.30mm)  
Suministro e instalación de puerta 2.20 x 1 mt



Suministro e instalación de ventanería Suministro e instalacion muro Block 20cms x 40 cms

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público