



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEE SAN JUAN OLINTEPEQUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1era. Calle 0-191 Colonia El Trigal Aldea Justo Rufino B.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0016-43	FECHA:	20/08/2024



DRENAJES




PREPARACIÓN PARA INSTALAR PISO DE CEMENTO



INICIA INSTALACIÓN DE BASES PARA EL TECHO



BASES DE ESTRUCTURA DE METAL



INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



TECHO COMPLETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPEE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.