

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cipresales, aldea Esquipulas Seque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0005-43	FECHA:	15/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.E.P.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cipresales, aldea Esquipulas Seque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0005-43	FECHA:	15/02/2024



Ministerio e instalación de cableado eléctrico No. 12 100 ml



Reparación de estufa de leña con chimenea de ladrillo



Reparación y pintura de puertas de aulas 9 unidades



Pintura de puertas de baño. 8 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0005-43	FECHA:	15/02/2024




Suministro e instalación de barda prefabricada de concreto 94 m2



Sustitución de lámparas tipo led ahorradores 42 unidades



Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 25 unidades



Suministro e instalación de interruptores dobles 9 unidades

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIPRESALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0005-43	FECHA:	15/02/2024



Suministro e instalación de tapaderas de tanques de inodoro. 4 unidades



Suministro e instalación de tapadera de plástico para taza de inodoro. 2 unidades.



Suministro y aplicación de repello en cocina. 65 m2



Suministro e instalación de piso cerámico en cocina 20 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

