


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Fuentes Aldea Pachute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0007-43	FECHA:	6/07/2024



Pintura




Cambio de Ventanas y puertas



Pintura



Sustitucion de ventanas de vidrio por pared



Cambio de Techo



Losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

