



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | San Carlos Sija |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Matazano |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-04-0014-43 | FECHA: | 24/04/2024 |



Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de estructura portante



Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de estructura portante



Reparación y mantenimiento de cocina y bodega



Reparación losa patio trasero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

