



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR  
Versi

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria Estancia de la Virgen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia de la Virgen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0021-45	FECHA:	12/07/2024




Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 para aulas



Reparación de cableado eléctrico calibre 12 AWG



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de dañados, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura anticorrosiva) en aulas, dirección y baños



Sustitución chapa bola



Sustitución de balcones



Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dionora Melero*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.