



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Estancia de la Virgen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estancia de la Virgen, San Carlos Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0021-45	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Reparación de Repello de Modulo II



Foto 2: Sustitución de techo, de lámina troquelada calibre 26, modulo II



Foto 3: Losa de Patio



Foto 4: Cunetas de Concreto



Foto 5: Mantenimiento a Portones



Foto 6: Reparación de muros de Contención y Reparación de Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dlwinora Villatoro
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

