



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Estanca de la Virgen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Estanca de la Virgen, San Carlos Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0021-45	FECHA FINALIZACION:	28/08/2024



Foto 1: Reparación de Repello, modulo II



Foto 2: Sustitución de Techo de lámina troquelada calibre 26, modulo II



Foto 3: Losa de Patio



Foto 4: Cunetas de Concreto



Foto 5: Sustitución de Portones de Metal



Foto 6: Repello y Reparación de cableado eléctrico Calibre 10 AWG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---