



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0047-45	FECHA:	15/04/2024



Pintura y cambio de una puerta de metal



Pintura de paredes y puertas de los baños



Colocacion de Barandas en frente de cuatro aulas



Sustitucion de 5 de tazas de sanitario



Sustitucion de piso Ceramico en la Direccion del Instituto



Sustitución de piso Ceramico en tres aulas del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

