


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa EOUM Dr. Victor Manuel Calderón.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	05av 3-001 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0193-42	FECHA:	16/06/2024



Sustitución muro de contención



Sustitución de puerta de servicios sanitarios



Suministro y aplicación de impermeabilizante de losa Agua Aqualock 10 años



Sustitución de estructura de metal de ventana




Sustitución de vidrios 5mm



Sustitución de bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

