


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa EOUM Dr. Victor Manuel Calderón.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	05av 3-001 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0193-42	FECHA:	29/07/2024



Sustitución muro de contención




Sustitución de puerta de servicios sanitarios



Suministro y aplicación de impermeabilizante de losa Agua Aqualock 10 años



Sustitución de estructura de metal de ventana



Sustitución de vidrios 5mm



Sustitución de bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo P...

