

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0197-43	FECHA:	22/04/2024



Reparacion y mantenimiento de baños



Instalacion de Torta de cemento frente de los baños



Instalacion de torta de cemento entre edificios



Instalacion de carrileras de entrada con torta de cemento



Reparacion de torta de cemento frente al edificio de parvulos




Sustitucion de lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales, en la parte posterior de hojas.

*[Signature]*

Firma y Sello del Presidente de la ORE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

