

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACHUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0203-43	FECHA:	14/07/2024



Sustitución de piso con adoquín decorativo



Sustitución de piso con adoquín tráfico liviano




Sustitución de piso con adoquín tráfico liviano



Sustitución de piso con adoquín tráfico liviano







Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--