



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Pachute	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0203-43	FECHA FINALIZACION:	30/08/2024



Foto 1: Sustitución de piso con Adoquín decorativo



Foto 2: Sustitución de piso con Adoquín decorativo



Foto 3: Sustitución de piso con Adoquín decorativo



Foto 4: Sustitución de piso con Adoquín decorativo



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público